

QUALITAT D'AIGÜES DE BANY - CALIDAD DE AGUAS DE BAÑO BATHING WATERS QUALITY - QUALITÄT DES MEERWASSERS

PLATJA - PLAYA - BEACH – STRAND

PUNT DE MOSTREIG - PUNTO DE MUESTREO
SAMPLING POINT - ORT DER PROBENENTNAHME

CALÓ DE SANT ANTONI

MBA07031E1 CENTRO PLAYA

DATA-FECHA DATE-DATUM	EC (Escherichia Coli)	EI (Enterococos Intestinales)	QUALITAT – CALIDAD – QUALITY - QUALITÄT
25-08-2020	63	0	

DADES ANTERIORS /DATOS ANTERIORES /PREVIOUS DATA /VORHERIGE DATEN		
22-07-2020 	07-07-2020 	17-06-2020 
SÍMBOLS DE QUALITAT - SÍMBOLOS DE CALIDAD – QUALITY SYMBOLS – QUALITÄT SYMBOL		
Aigües de bany de qualitat òptima Aguas de baño de calidad óptima Proper quality bathing waters, mandatory for Blue flag Meerwasser der besten qualität erforderlich für die Blaue Fahne		
No es recomana el bany temporalment No se recomienda el baño temporalmente Bath is not temporarily recommended Bad ist nicht vorübergehend empfohlen		
Bany temporalment prohibit Baño temporalmente prohibido Bath temporarily forbidden Bad vorübergehend Verboten		

***Segons - Según - Under - Gemäss dem:**

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE nº 257, 26/10/2007)

Dades aportades per - Datos aportados por - Data provided by - Daten entsprechend der:

Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears

Departament de Medi Ambient - Ajuntament de Lluçmajor

--